

Gants de protection EPI

Que veut-on dire quand - on parle de JAUGE sur un gant ?

La jauge est une unité de mesure qui sert à déterminer la densité des aiguilles sur une machine à tricoter (nombre d'aiguilles comprises dans un pouce anglais, soit 2.54 cm).

Plus la jauge est élevée plus le tricot est fin, meilleure est la dextérité.

Plus la jauge est basse plus le gant est épais, meilleur est le niveau de protection.

Les jauges actuelles dans les gants de protection sont :
7,10,13,14,15, 18.

Attention la jauge n'est pas la seule caractéristique qui déterminera la qualité et la résistance du gant.

La matière même du gant, la qualité des fibres, le nombre de fils, l'enduction...auront des influences essentielles.