

## Utilisation

De part sa conception, ce type de gant s'utigénéralement pour des travaux lourds ne nécessitant fine dextérité. pas une Grâce au cuir épais en croûte, d'une épaisseur moyenne de 1.10 mm à la doublure isolante, il est couramment utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, le démoulage de pièces, les travaux à proximité des fours, etc. (\*)

## Caractéristiques techniques

Montage: type «américain», pouce palmé, majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume). Passepoils de renfort aux coutures. Entièrement doublé pour une meilleure isolation.

Matière: cuir tout croûte de bovin.

Longueur: 35 cm. Coloris: rouge. Tailles: 10.

Conditionnement: - carton de 50 paires.

- sachet de 10 paires.

En savoir plus: www.singer.fr



- ✔ Très bonne résistance de ce cuir grâce à une sélection rigoureuse des peaux.
- ✓ Manchette large permettant un retrait rapide du gant.
- ✓ Qualité de la confection et de l'assemblage.
- ✓ Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité.
- ✓ La doublure intérieure permet une meilleure isolation contre la chaleur.

## Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques et EN407: 2004 contre les risques thermiques. Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Homologation : attestation d'Examen CE de type n°GB07/71252 délivrée par le SGS, organisme notifié n°0120.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	51SIREP15 Niveaux obtenus
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	3

EN388: 2003
П
( <u>i=</u> )
3 1 3 3

Données thermiques	Niveaux	Données thermiques	Niveaux
Comportement au feu	4	Petites particules de métal liquide	4
Chaleur de contact	1	Grosses particules de métal liquide	Х
Chaleur convective	4		
Chaleur radiante	Х		



(E

Votre partenaire Goldex®

